

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилые помещения, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» второй корпус
- 1.2 Адрес объекта: 628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 8 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта: объект состоит из трех отдельно стоящих корпусов.
- Второй корпус, имеет 2 этажа, общая площадь 985,4 кв м. общая площадь земельного участка S=2 472,3 м2
- 1.4. Год постройки 2 корпуса 2002г.

Капитальный ремонт не осуществлялся.

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2017 году, капитального данных нет.
- 1.6. Наименование организации:
- полное муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района « Центр детского творчества»;
- сокращенное МАУДО «ЦДТ»
- 1.7. Юридический адрес организации: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Сургутский район, поселок городского типа Белый Яр, улица Лесная, дом 8, корпус Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628416, ул. Бажова,16 г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменской области телефон приемной: (3462) 52-60-22; электронный адрес: rcdt61@mail.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возраст: детн
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: второй корпус 240 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусное сообщение в п.г.т. Белый Яр отсутствует, путь следования к объекту пешком или на личном автотранспорте.

- 3.2 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.3 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.5. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п\п	Категория инвалидов ( вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
1.	Все категории инвалидов	
	в том числе инвалиды МГН	ВНД
2.	Передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4.	С нарушением зрения	Б
5.	С нарушением слуха	Б
6.	С нарушением умственного развития	Б

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий
1.	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	внд
2.	Вход (входы) в здания	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри (в т.ч. пути эвакуации)	внд
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	внд
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	внд
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5 Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К. С. О. Г. У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ. По согласованию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

### 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

No	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
п/п		объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с технические
		средства реабилитации (TCP).
2.	Вход (входы) в здание	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Проведение текущего
	эвакуации)	ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого	Проведение текущего
	посещения объекта)	ремонта, индивидуальное

		решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Проведение текущего ремонта.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с TCP.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с администрацией п. г. т. Белый Яр
8.	Все зоны и участки	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с TCP.

- 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках муниципальной программы «Образование Сургутского района».
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, Г, С, У, О) и МГН. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И (К, О, С, Г, У).
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта). Согласование с общественными организациями инвалидов. Согласование «Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов в Сургутском районе».
- 4.5. Информация размещена (обновлена на карте доступности субъекта  $P\Phi$ : на сайте rcdt61@mail.ru

4.6. Паспорт сформирован на основании:	
1. Анкеты (информации об объекте) от "" 20 г.	
2. Акта обследования объекта: N акта от "" 20_ г.	
3. Решения Комиссии: согласован рабочей группой по паспортизации объектов сог	циальной
сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан с	старшего
поколения и инвалидов в Сургутском районе от 30 октября 2017 года.	-
4. Решения Комиссии: выписка из решения № 3 от "30" октября 2017 г.	



AHKETA

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) муниципального автономного учреждения дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества»

### 1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилые помещения, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» второй корпус
- 1.2 Адрес объекта: 628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 8 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта: объект состоит из трех отдельно стоящих корпусов.
- второй корпус, имеет 2 этажа, общая площадь объекта 985,4 кв. м., общая площадь земельного участка S=2 472,3 м2
- 1.4. Год постройки второго корпуса 2002г.

Капитальный ремонт не осуществлялся.

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 году, капитального данных нет
- 1.6. Наименование организации:
- полное муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района « Центр детского творчества»;
- сокращенное МАУДО «ЦДТ»
- 1.7. Юридический адрес организации: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Сургутский район, поселок городского типа Белый Яр, улица Лесная, дом 8, корпус Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628416, ул. Бажова,16 г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменской области телефон приемной: (3462) 52-60-22; электронный адрес: rcdt61@mail.ru

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возраст: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: главный корпус 240 человек.
- 2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да.

### 3. Состояние доступности

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусное сообщение в п.г.т. Белый Яр отсутствует, путь следования к объекту пешком или на личном автотранспорте.

- 3.2 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.3 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.5. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ n\n	Категория инвалидов ( вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
1.	Все категории инвалидов	
	в том числе инвалиды МГН	внд
2.	Передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4.	С нарушением зрения	Б
5.	С нарушением слуха	Б
6.	С нарушением умственного развития	Б

4. Управленческое решение

No	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
п\п		объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с технические
		средства реабилитации
		(TCP).

2.	Вход (входы) в здание	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Проведение текущего
	эвакуации)	ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого	Проведение текущего
	посещения объекта)	ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Проведение текущего
		ремонта.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки	По согласованию с
	транспорта)	администрацией п. г. т.
		Белый Яр
8.	Все зоны и участки	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.

Размещение информации на	Карте доступности	субъекта	Российской	Федерации
согласовано				

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи представителя объекта)



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МАУДО «ЦДТ»

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра

«\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1 Наименование (вид) объекта нежилые помещения, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» второй корпус
- 1.2 Адрес объекта: 628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Сургутский район городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 8 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта: объект состоит из трех отдельно стоящих корпусов.
- второй корпус, имеет 2 этажа, общая площадь объекта 985,4 кв. м., общая площадь земельного участка S=2 472,3 м2
- 1.4. Год постройки второго корпуса 2002г.

Капитальный ремонт не осуществлялся.

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 году, капитального данных нет
- 1.6. Наименование организации:
- полное муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района « Центр детского творчества»;
- сокращенное МАУДО «ЦДТ»
- 1.7.Юридический адрес организации: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Сургутский район, поселок городского типа Белый Яр, улица Лесная, дом 8, корпус Б.
- 1.8.Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628416, ул. Бажова,16 г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменской области телефон приемной: (3462) 52-60-22; электронный адрес: rcdt61@mail.ru

### 2. Характеристика деятельности на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МАУДО «ЦДТ» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образовании, ПО профессиям, специальностям, направлениям подготовки(для образования. профессионального образования), по подвидам дополнительного Регистрационный № 2444, серия 86ЛО1 № 0001676, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Срок действия - бессрочно.

В образовательную организацию принимаются дети на основании правил приема (зачисления) детей. Целью Образовательной организации является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Вид реализуемых в образовательной организации программ:

- дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, социально-педагогической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности.

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, разработанным и утвержденным Образовательной организацией. Содержание программ учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающегося в учреждении. В учреждении функционирует 16 объединений. Нормативный срок освоения образовательных программ от 1 года до 3 лет. Сроки обучения соответствуют нормативным требованиям. Спрос на образовательные услуги, предоставляемые образовательной организацией, на высоком уровне.

### 3. Состояние доступности

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусное сообщение в п.г.т. Белый Яр отсутствует, путь следования к объекту пешком или на личном автотранспорте.

- 3.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –нет.
- 3.2.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.3 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.5. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: цет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п\п	Категория инвалидов ( вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
		(форма обслуживания)
1.	Все категории инвалидов	
	в том числе инвалиды МГН	ВНД
2.	Передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4.	С нарушением зрения	Б
5.	С нарушением слуха	Б
6.	С нарушением умственного развития	Б

# 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No	Основные структурно-	Состояние доступности	Приложение
п/п	функциональные зоны	в том числе для	фото
		основных категорий	
	Территория, прилегающая	ВНД	3
1.	к зданиям (участок)		
	Вход (входы) в здания	] ВНД	18
2.			
	Путь (пути) движения внутри	ВНД	19-20
3.	(в т.ч. пути эвакуации)		
	Зона целевого назначения	ВНД	
4.	здания (целевого посещения	2	
''	объекта)		
	oo bokita)		
	Санитарно-гигиенические	внд	23
5.	помещения		
	Система информации и связи	ВНД	-
6.	(на всех зонах)		
	Пути движения к объекту (от	ВНД	26-30
7.	остановки транспорта)		
		l	1

# 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Nº	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
п\п		объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с технические
		средства реабилитации
		(TCP).

2.	Вход (входы) в здание	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Проведение текущего
	эвакуации)	ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого	Проведение текущего
	посещения объекта)	ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Проведение текущего
		ремонта.
ļ		
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки	По согласованию с
	транспорта)	администрацией п. г. т.
}		Белый Яр
8.	Все зоны и участки	Проведение текущего
		ремонта, индивидуальное
		решение с ТСР.

- 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках муниципальной программы «Образование Сургутского района».
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, Г, С, У, О) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  $\underline{\mathcal{U}}$   $\underline{\mathcal{U}}$ 

4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта). Согласование с общественными организациями инвалидов.

Согласование «Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов в Сургутском районе».

4.5. Информация размещена (обновлена на карте доступности субъекта Р $\Phi$ : на сайте rcdt61@mail.ru

Руководитель рабочей группы:	10 -	
Заместитель директора	Jan	О.Ф.Палий

Члены рабочей группы

Специалист по ОТ Князева Ирина Владимировна Председатель РООИ «Жизнь»

Начальник АПО КАиГС

Инженер по охране труда

Короткова Елена

Ивановна

Чеботарев Станислав

Васильевич

Василюк Юрий Михайлович

			•		
(	1	(			
'	•			Приложение 1	
				к Акту обследова	ния ОСИ
				к паспорту достуг	ности ОСИ
				«    »	20 r.

# I Результаты обследования:

## 1. Территории, прилсгающей к зданию (участка)

МАУДО «Центр детского творчества», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра,

Сургутский район, городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 86, второй корпус.

						·		
№ п/п	Наименование функционально-		Наличи элемент		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации о	бъектов
	планировочного элемента	есть/	<i>№</i> на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	26	Отсутствует информация об объекте (Вывеска на входной группе – «Наименование организации».	Bce	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	Bce C	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные и горизонтальные знаки.	К, О	Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку.	По согласованию с администрацией п. г. т. Белый Яр.
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	18	Отсутствует пандус Отсутствует визуальная контрастность марша пандуса с	K C	Установить пандус Выполнить и нанести контрастную визуализацию	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

I	1	1	1	1	] I	1	1 1 1 1	1 (		1 1
							горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса.  Отсутствует тактильный напольный указатель перед пандусом.	c	марша пандуса с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Установить тактильный напольный указатель перед пандусом.	
		1.5	Лестница (наружная)			18	Отсутствуют двухуровневые поручни вдоль стены. Отсутствует контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Отсутствует кнопка вызова на поручне.		Оборудовать двухуровневыми поручнями вдоль стены. Выполнить контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Установить бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Установить кнопку вызова на поручне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решсние с ТСР.
			ОБЩИЕ гребования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения для МГН.	Bce	Установка: Звукового маячка, тактильно- информационной таблички; тактильных дорожных указателей (предупреждающие, направляющие)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Прило	кение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	внд		3	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем;; ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно;

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; , мон. текущи. , капитальный); индивидуальное с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К. С. О. Г. У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

1	(	1	- 1	1	- 1	l	l l	- 1	1	ı ı	L.	· ·		1	1		•	
					(	(	(				(	(	(					
															кАк	дования	я ОСИ ости ОСІ 20 г	И г.

# I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МАУДО «Центр детского творчества», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра,

Сургутский район, городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 86 второй корпус

№ п/п	Наименование функционально-планировочного		Наличи лемент		Выявленные нарушени и замечания	Я	Работы по адаптации объектов			
	элемента	мента		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ				
2.1	Лестница (наружная)	Есть		18	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует кнопка вызова на	C, O	Предусмотреть контрастное или фактурнос выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Установить кнопку вызова на	Текущий ремонт. Индивидуальное ешение с ТСР.		
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	18	поручне. Отсутствует пандус Отсутствует визуальная контрастность марша пандуса с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Отсутствует тактильный напольный указатель перед пандусом.	K C	поручне. Установить пандус Выполнить и нанести контрастную визуализацию марша пандуса с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Установить тактильный напольный указатель перед пандусом.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.		
2.3	Входная пло- щадка (перед дверью)	Есть	-	18		Все				

2.4	Дверь (входная)	Есть	18	Отс). ствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/«закрыто».		Установить фиксатор с функцией «открыто»/«закрыто».	Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	Есть	19	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки	все	Установить дренажные и водосборные решетки в тамбуре	Индивидуальное решение с ТСР.
	OFWAR			Отсутствует кнопка вызова на поручне.	Bce	Установить кнопку вызова на поручне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ тре- бования к зоне			Отсутствует как минимум один вход в учреждение приспособленный для МГН	Bce	Устройство как минимум одного входа в учреждение, приспособленного для МГН	Индивидуальное решение с TCP.

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ВНД		18	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

Комментарий к заключению: Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

## I Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МАУДО «Центр детского творчества», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра,

Сургутский район, городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 86 второй корпус.

<b>№</b> п/п	Наименование функционально- планировочного		Налич элемен		Выявленные нарушени и замечания	я	Работы по адаптации с	объектов
	элемента	есть/ нет	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	Есть		19	Отсутствует информационная	Bce	Оборудовать коридоры	Индивидуальное
	(вестибюль,				поддержка.	0	информационной поддержкой.	решение с ТСР.
	зона		Ì		Отсутствуют поручни на	0	Установить поручни на стенах	
	ожидания)				стенах по пути движения. Отсутствуют тактильные	С	по пути движения. Нанести тактильные направля-	
					направляющие, контрастно		ющие на участки пола перед	
					окрашенные поверхности на		дверными проемами и входами	
					участках пола перед дверными		на лестницы.	
			:		проемами и входами на		·	
					лестницы.			
					Отсутствуют визуальные	Γ	Установить визуальные	
					элементы, информационные		элементы, информационные	
					табло и световые маячки.		табло и световые маячки.	
					Отсутствует тактильное	C	Оборудовать колону	

t ŧ 1 t тактильным обозначением обозначение колонны. 20-21 двухуровневыми Индивидуальное Отсутствуют Оборудовать 3.2 Лестница Есть двухуровневые Bce решение с ТСР. поручнями вдоль стены. (внутри здапоручни вдоль стены. C Выполнить контрастное ния) Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного последней ступеней марша. лестничного марша. Отсутствует бортик высотой C, O Установить бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к прилегающей к стене. C Нанести тактильную маркировку стене. этажей на торцевых частях Отсутствует тактильная поручней. маркировка этажей на торцевых частях поручней. Bce **Установить** маячковые противоскользящие ограничения Отсутствуют маячковые противоскользящие на ребре ступеней. ограничения на ребре ступеней. 3.3 Лифт нет пассажирский (или подъемник) C Индивидуальное 3.4 Дверь Отсутствуют тактильные Есть 18 Установка тактильных информирующие обозначения решение с ТСР информирующих обозначений помешений помещений 3.5 Пути Капитальный Запасные входы не Bce эвакуации (в т. Есть 19 предусмотрены для эвакуации ремонт ч. зоны инвалидов безопасности) коридоры Текущий ремонт. ОБШИЕ Отсутствует информационная Оборудовать Bce информационной поддержкой. Индивидуальное требования к поддержка. двухуровневыми решение с ТСР. зоне Отсутствуют двухуровневые Оборудовать поручни вдоль стены. поручнями вдоль стены. Отсутствуют Установить маячковые маячковые противоскользящие противоскользящие ограничения ограничения на ребре ступеней. на ребре ступеней. Отсутствует световая Оборудовать световой информирующей звуковая информирующая звуковой

1

[	t	ı	(	1	ŧ		
						гнализацл.	сигнализацией. Оборудовать незадымляемая
						Отсутствует незадымляемая зона безопасности с	зона безопасности с обеспечением селекторной
						обеспечением селекторной связью.	связью.

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	внд	-	19-20	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К. С. О. Г. У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

	1	1	1	1		ι	1	t	ι	ı	i	1	1	- 1	1	ŧ	ŧ	t	ſ
•	•	•	•	•	•	(		(				(	(		Прило	жение 4			
														к Акту к пасп					
															« »		•	20	Γ.

# I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант I – зона обслуживания нивалидов

МАУДО «Центр детского творчества», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра,

Сургутский район, городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 86 второй корпус.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного		Наличи элемент		Выявленные нарушени и замечания	Я	Работы по адаптации объектов				
	элемента	есть/ нет	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	22	Отсутствие доступа в помещения 2 этажа, тактильной информации К, С Установка пандуса, тактильной информации Капитальный ремонт	К, С Установка пандуса, тактильно й информац ии Капитальн ый ремонт	Установка пандуса, тактильной информации	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.			
4.2	Зальная форма обслуживания (музей)	Есть			Вдоль стен отсутствуют горизонтальные поручни. Отсутствует специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	C, O	Установить горизонтальные поручни на высоту от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола. Оборудовать тактильные полосы для информации и ориентации на основных маршрутах движения. Продублировать информационные таблички обозначающие назначение помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР			

			( (	` '	( ' '(	1 1 1
					рельефными знаками.	
4.3	Кабина	нет				<del>                                     </del>
	индивидуально	1 1				
	го обслуживания					
	ОБЩИЕ		Отсутствуют информационные	Bce	Продублировать информационные	
	требования к		таблички обозначающие		таблички обозначающие	
	зоне		назначение помещений,		назначение помещения	
			дублированные рельефными		рельефными знаками.	

Наименование	Состояние доступности*	Приложе	ние	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	внд			Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1	ſ	l	t	1	1	t (	ŧ	1	t	t	ſ	(	1	ſ	1	1	1	1
															к Акт		дования	оСИ сти ОСИ
															« »	, ,		20 г.

# I Результаты обследования:

# 5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУДО «Центр детского творчества», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,

Сургутский район, городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 86 второй корпус

№ п/п	Наименование функционально- планировочного		Наличи элемент		Выявленные нарушен и замечания	ия	Работы по адаптации объектов						
	элемента	есть/ нет	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ					
5.1	Туалетная комната	Есть	-	23-25	Отсутствует универсальная кабинка.	Bce	Оборудовать универсальную кабинку.	Текущий ремонт.					
					Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствует система	Bce	Предусмотреть установку информацию о санитарно-гигиеническом помещение.	Индивидуальное решение с ТСР.					
					двусторонней связи, кнопка экстренного вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других	Bce	Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова. Оборудовать крючки для						
					принадлежностей.		костылей, одежды и других принадлежностей.						
				l l	Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины.	K, O	Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины,						
					Отсутствует система с автоматическим сливом воды	Bce	Оборудовать системой с автоматическим сливом воды						
					управлением на боковой стене.	TC.	или с ручным кнопочным управлением на стене.						
					Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-	К	Создание свободной зоны для пересаживания с кресла-						

( 1 1	•	•	ı		l t		1 1
		_		коляски на унитаз.  Отсутствует тактильные напольные направляющие.	С	коляски на унитаз инвалидов колясочников нецелесообразно. Установить тактильные напольные направляющие.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.2 Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3 Бытовая комната (приемная)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного	Bce	Оборудовать универсальную кабинку. Предусмотреть установку информацию о санитарно-гигиеническом помещение. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова. Оборудовать крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Оборудовать системой с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене. Оборудовать системой тревожной сигнализацией, обеспечивающая связь с помещением постоянного	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Наименование	Состояние доступности*	Прилож	кение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

1	1	1	l	1	Ţ	l	[ [	1	1	(	
							отсутствует зона безо обеспечением связью.	незадымл пасности селект	c		сигнализацией. Оборудовать незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	внд	-	19-20	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К. С. О. Г. У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	I	t	1	1	1	Ī	ł	1	1	1	1	1	1	- {	1	1	1	t	1
•	·	•	•	•	·	(	•	(	·	•	·	(	•	•	Прило к Акту	жение 6 и обследо орту дос	ования ( ступност	ОСИ ги ОСИ	·
															· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			20r.	

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

МАУДО «Центр детского творчества», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра,

Сургутский район, городское поселение Белый Яр, улица Лесная, дом 86 второй корпус

<b>№</b> п/п	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	элемента	есть/ нет	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная Все система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании		Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Bce	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в	С	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в	Индивидуальные решения с ТСР

		t t		
	помещении и свободно продвигаться в задании ют		помещении и свободно продвигаться в задании	
ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Bce	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Индивидуальные решения с ТСР

Наименование	Состояние доступности*	Прилож	кение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К. С. О. Г. У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационнотех нических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

ι	τ ι	ţ	ı	ı	(		( ' ' ' '	
							рельефными знаками.	
4.3	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБИЦИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Bce	Продублировать информационные таблички обозначающие назначение помещения рельефными знаками.	

Наименование	Состояние доступности*	Приложе	ние	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	внд		19,22	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационнотехнических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Санитарно-гигиенические	ВНД	23-25	Текущий ремонт.
помещения		!	Индивидуальное решение с ТСР.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Итоговое значение о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К. С. О. Г. У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям антитеррористической безопасности автостоянка на территории учреждения запрещена, требуется проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений, обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет повышен до ДУ.По согласовнию с общественными организациями инвалидов возможна эксплуатация дверей шириной проема 0,8м. Организована альтернативная форма обслуживания (дистанционно).

Фото №1 (вход)



Фото №2 (путь движения к главному корпусу)



Фото №3 (путь движения к 1 и 2




Фото №4 (входная площадка гл. корпус)



Фото №5 (тамбур гл.корпус)



Фото №6 (лестница внутри здания гл. корпус)






Фото №18 (входная площадка 2 корпус)



Фото №19 (вход в холл 2 корпус)



Фото №20 (внутренняя лестница 2



Фото №21 (лестница на 2 этаж 2 корпус)




Фото №22 (кабинетная форма обслуживания 2 корпус)





Фото №23 (туалетная комната 2 корпус)












3 + B

План эвакуации

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сургутского района "Центр детского творчества" с инженерными сетями и благоустройством 1 этаж 2-го корпуса





## Условные обозначения



Место штаба



Пост охраны



Пункт видеонаблюдения



Видеокамера



Место хранения ключей



Пожарный кран



Кнопка включения установок пожарной автоматики



Огнетушитель



Электрощит



Кнопка тревожной сигнализации



Направление движения к эвакуационному выходу



Основной выход



Запасный выход



Путь к эвакуационному выходу



Место оказания первой помощи

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Канализация

Электросеть

